


2026학년도 2학기 연구실 안전환경 개선 지원사업 신청서

연구실 기본정보	소속	000학과	연구실명	000실험실
	건물	000호관	호실	000호
	연구실책임자	홍길동	안전등급	2등급
안전관리 이행여부	연구실 책임자 안전교육 이수여부	26-1학기(0) 26-2학기(0)		미흡 시 사업신청 불가 (UWIN 확인)
	연구실 규정 비치여부	비치(0) 미비치()		
	사전유해인자위험분석 실시여부	실시(0) 미흡 () 해당없음()		
	연구실 일상점검 실시여부	실시(0) 미실시 ()		
	안전점검 후속조치 이행률	2건/3건 (66.7 %)		
자체 안전 확보 노력 정도	※ 최근 3년간 교내 안전환경 개선 지원사업 선정여부(2024년, 300만원) - 밀폐형 시약장 2대 구입(학과예산, 500만원), 실험실 바닥 구획 및 이동동선 표시(형광 테이프 부착), 자체 비상대피 훈련(25년 5월, 20명), 자체 비상 대응 계획 수립.....			
연구실 운영현황	- 황산, 아세톤, 과산화 수소, 질산 등 XX종 XXkg 화학물질 보유중(13년 구입한 밀폐형시약장 활용), 부식으로 인해 흡후드 사용 불가, 예산 부족으로 2년간 밀폐형 시약장 필터 구입 못함			
예산 활용계획	- 흡후드 배기시설 공사 : 총 10,000,000원 - 바닥 에폭시 공사 : 총 20,000,000원 - 크레인 안전검사 및 보수용역 : 총 10,000,000원			
자유 서술	- 학과의 노력, 환경개선으로 인한 타 학과에 미치는 파급효과 등			
위의 내용은 사실과 다름이 없음을 확인하며 연구실 안전환경 개선 지원사업 신청서를 제출합니다.				
2026년 00월 00일				
연구실책임자 홍길동 (서명 또는 인)				

별첨1. 예산 사용 세부계획

구분	공사·용역 종류	세부내용	총액(원)
시설	배기공사	후드 및 덕트 교체, 배기팬 교체	10,000,000
시설	바닥공사	기존 바닥 철거 및 에폭시라이닝	20,000,000
용역	위탁용역	크레인 안전검사 위탁 및 노후화 보수	10,000,000
“이 하 여 백”			
합 계			40,000,000

< 연구실 안전환경 개선 예상도면(사진) >



[illegible]

5. 안전점검 후속조치 이행여부 (2026년 안전점검 기준)

				<미조치 사유> ● <조치계획> ●
지적	가수대 주변 콘센트 관리 미흡	조치	방우형 콘센트로 교체	
				<미조치 사유> ● <조치계획> ●
지적		조치		
				<미조치 사유> ● <조치계획> ●
지적		조치		
				<미조치 사유> ● <조치계획> ●
지적		조치		
				<미조치 사유> ● <조치계획> ●
지적		조치		
				<미조치 사유> ● <조치계획> ●
지적		조치		

별첨3. 견적서